
要

製品の電源を入れたときに以下のような現象が発 生した場合は、スキャナ専用ケーブルが正しく接 続されていない可能性があるため、接続し直して ください。

ケーブルコネクタの左右部分が、カチッと音がする まで確実に差し込まれたことを確認してください。



く現象>

- スキャナ左側面の輸送用固定レバーがロック解除位置(Unlock)になってい るにも関わらず、パネルに「スキャナのロックを解除してください」と表示さ れる。
- パネルに1分以上「Offirio」と表示される。
- パネルに何も表示されず、プリンタ部のみが起動する。



© セイコーエプソン株式会社 2008

Printed in China